


消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	B1F-3F	樓地板面積	4895.95平方公尺	
	使用執照用途	如附表	實際用途	學校教室	
	場所名稱	高雄市立南成國民小學	構造	如附表	
	地址	高雄市鳳山區南成里南和街101號			
	使用執照字號	如附表	統一編號	08512594	
管理權人	姓名	張慶鴻	身分證文件字號		
	通訊處	高雄市鳳山區南成里南和街101號			
	戶籍地				
	電話	07-8215354			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證文件字號	
		戶籍地			
		出生日期		電話	
	檢修人員	姓名	薛景倡	證書字號	消士證字第3457號
		出生日期		身分證文件字號	
		戶籍地			
		通訊處			
		姓名		證書字號	
	檢修人員	出生日期		身分證文件字號	
		戶籍地			
		通訊處			
		姓名		證書字號	
		出生日期		身分證文件字號	
管理權人(自行辦理者,於右列□處進行勾選)					
檢修項目	滅火設備	☒ 滅火器	☒ 室內消防栓設備	☐ 室外消防栓設備	
		☐ 自動撒水設備	☐ 水霧滅火設備	☐ 泡沫滅火設備	
		☐ 惰性氣體滅火設備	☐ 乾粉滅火設備	☐ 海龍滅火設備	
		☐ 簡易自動滅火設備	☐ 鹵化煙滅火設備		
		☒ 火警自動警報設備	☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備		
	警報設備	☒ 緊急廣播設備	☐ 一一九火災通報裝置		
		☒ 標示設備	☒ 避難器具	☒ 緊急照明設備	
	避難逃生設備	☐ 連結送水管	☐ 消防專用蓄水池	☐ 排煙設備	
		☐ 無線電通信輔助設備	☐ 緊急電源插座		
	消防搶救上之必要設備	☐ 冷卻撒水設備	☐ 射水設備	☒ 配線	
		☐ 防災監控系統綜合操作裝置			
		其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目			
	前項設備檢查表共 19 頁。(如附件,不含本頁)				
	檢查日期		自 113 年 02 月 19 日 至 113 年 02 月 19 日		
	檢修機構或檢修人員簽章		 (簽章)		

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	張慶鴻	身分證文件字號		
	通訊處	高雄市鳳山區南成里南和街101號			
	戶籍地				
	電話	07-8215354			
申報所概要	樓層別	B1F-3F	樓地板面積	4895.95平方公尺	
	使用執照用途	如附表	實際用途	學校教室	
	使用執照字號	如附表	統一編號	08512594	
	場所名稱	高雄市立南成國民小學	構造	如附表	
	地址	高雄市鳳山區南成里南和街101號			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證文件字號	
		戶籍地			
		出生日期		電話	
	檢修人員	姓名	薛景倡	證書字號	消士證字第3457號
		出生日期		身分證文件字號	
		戶籍地			
		通訊處			
		姓名		證書字號	
	檢修人員	出生日期		身分證文件字號	
		戶籍地			
		通訊處			
		姓名		證書字號	
		出生日期		身分證文件字號	
管理權人(自行辦理者,於右列□處進行勾選)					
☐ (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)					
本次檢查日期		自 113 年 02 月 19 日 至 113 年 02 月 19 日			
前次檢查日期		自 112 年 02 月 15 日 至 112 年 02 月 15 日			
申報日期		民國 年 月 日			
管理權人簽章		  (簽章)			